

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: *1184*/UBND-QLĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bỉm Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2017.*

V/v: Báo cáo thực hiện kiểm định và tiến hành khắc phục các tồn tại về chất lượng công trình cột tháp anten theo công văn số 7208/UBND-CN ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Thực hiện công văn số 7208/UBND-CN ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện kiểm định và tiến hành khắc phục các tồn tại về chất lượng công trình cột tháp anten trên địa bàn tỉnh, văn bản số 3179/SXD-QLCL ngày 20/6/2017 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện kiểm định, khắc phục các tồn tại về chất lượng các công trình cột tháp anten. Sau khi tiến hành rà soát và kiểm định, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo Sở Xây dựng Thanh Hóa như sau:


Hiện nay, UBND thị xã Bỉm Sơn đang quản lý sử dụng 01 công trình: Cột tháp anten dạng trụ dây văng là trạm phát lại truyền hình thị xã Bỉm Sơn; đặt tại: phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đã thực hiện kiểm định chất lượng công trình năm 2015, do Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng của Sở Xây dựng thực hiện. Kết quả cơ bản đảm bảo sử dụng bình thường. Trong quá trình sử dụng, UBND thị xã thường xuyên theo dõi, và tiến hành bảo dưỡng các tầng đỡ dây co theo kiến nghị của cơ quan kiểm định.

*( Có phụ lục chi tiết kèm theo )*

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo để Sở xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng. *VT*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, QLĐT.



**Mai Đình Lâm**

100

100

100

**Phụ lục: BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM ĐỊNH, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CỘT ANTEN TRUYỀN THÔNG**  
 (Kèm theo Công văn Số 1124 /UBND-QLĐT ngày 03 tháng 7 năm 2017)

TT	LOẠI CỘT	CHIỀU CAO (m)	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT	SỐ LƯỢNG CỘT	SỐ ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH	CHƯA KIỂM ĐỊNH	CÁC TỒN TẠI ĐƯỢC NÊU TRONG BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH	KHẮC PHỤC TỒN TẠI (Nếu có)	ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CỘT	CÔNG TÁC BẢO TRÌ SỬA CHỮA	GHI CHÚ KIẾN NGHỊ
1	Cột phát dạng dây co sử dụng kết cấu thép lắp ghép			01	01	0					
		50	Thị xã Bim Sơn	01	01	0	- Phần cột tháp cơ bản sử dụng bình thường. - Hệ dây neo 1 số vị trí chưa đảm bảo độ căng, hướng căng. Hệ tăng đơ xuống cấp.	- Đã căng lại độ căng dây. - Bảo dưỡng lại hệ tăng đơ.	Cơ bản làm việc bình thường	Thường xuyên	Cần theo dõi tình trạng hoạt động thường xuyên.
	<b>Cộng</b>			<b>01</b>	<b>01</b>	<b>0</b>					