

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1257~~ /UBND-QLĐT

Bìm Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2017

V/v thường xuyên theo dõi và có biện pháp  
đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực  
có hiện tượng sụt lún tự nhiên tại khu phố 10,  
phường Ba Đình, thị xã Bìm Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Ba Đình.

Ngày 05/7/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Bìm Sơn nhận được văn bản số 76/UBND-ĐCXD ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND phường Ba Đình về việc kiểm tra hiện trạng đất của hộ gia đình, cá nhân bị sụt lún có nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình sử dụng đất. Theo báo cáo tại biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 10/7/2017 của phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên Môi trường, UBND phường Ba Đình, đại diện tổ dân phố, đại diện khu phố cùng hộ gia đình bị lún sụt đất tự nhiên, hiện trạng trên khu đất hộ gia đình ông Tạ Xuân Nhớ, bà Vũ Thị Hiệp có xuất hiện 01 hố đất do sụt lún tự nhiên, có chiều sâu khoảng 3,0m đường kính miệng hố rộng khoảng 1,5m, đáy hố có chiều rộng khoảng hơn 3,5m. Vị trí hố sụt lún nằm phía Nam và cáchsuối hiện trạng 8,0m; cách nhà ở (tường xây gạch 110, cột kèo bằng gỗ, mái lợp ngói hiện đã xuống cấp) 1,5m về phía Bắc, phần đáy hố giáp với móng nhà ở (theo dự đoán có thể đã ảnh hưởng đến nền móng nhà ở). Hiện trạng nhà ở trên đã bị nứt tường phía Bắc và 04 góc nhà đã rạn nứt, có dấu hiệu bị ảnh hưởng lún sụt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND thị xã Bìm Sơn có ý kiến như sau:

**1. Yêu cầu UBND phường Ba Đình thực hiện tốt các nội dung sau:**

- Thực hiện các biện pháp khoanh vùng dựng hàng rào và cấm cọc tiêu biển báo, báo hiệu khu vực sụt lún để tránh tai nạn do rơi xuống hố sâu, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

- Thông báo cho hộ gia đình ông Tạ Xuân Nhớ, bà Vũ Thị Hiệp biết tình trạng nguy hiểm của nhà ở bị ảnh hưởng, yêu cầu hộ gia đình tạm thời di chuyển tài sản có giá trị và sinh hoạt sang ngôi nhà phía Tây khu đất qua kiểm tra chưa thấy hiện tượng ảnh hưởng trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xem xét nguyên nhân và có biện pháp xử lý khu vực sụt lún, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, đồng thời thường xuyên theo dõi hiện tượng sụt lún trên để báo cho UBND phường, các phòng ban chức năng biết các diễn biến tiếp theo.

- Thông báo cho nhân dân trong khu vực biết hiện tượng sụt lún đất tự nhiên trên và đề nghị các hộ dân thường xuyên theo dõi tình trạng sử dụng đất, để kịp thời phát hiện và thông báo cho các cơ quan chức năng biết để kiểm tra, xử lý.

- Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời nhận thông tin phản ánh từ nhân dân về UBND phường Ba Đình.

## 2. Giao phòng Quản lý đô thị:

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND phường Ba Đình thực hiện các biện pháp trước mắt để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

- Tham mưu cho UBND Thị xã báo cáo các ban ngành chức năng hiện tượng trên để kịp thời kiểm tra, khảo sát làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý đảm bảo dân sinh.

*(Mọi thông tin về hiện tượng lún sụt đất trong khu vực, đề nghị phản ánh trực tiếp đến ông Trần Xuân Việt - TP. Quản lý đô thị qua số điện thoại: 0123.3365.999)*

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn có ý kiến giao nhiệm vụ yêu cầu UBND phường Ba Đình và các phòng ban liên quan khẩn trương, nghiên túc thực hiện./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã (b/cáo);
- Chủ tịch UBND TX (b/c);
- Các P.QLĐT; TNMT (phối hợp t/h);
- Lưu: QLĐT, VT.



**Tổng Thanh Bình**