

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 701 /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2017

V/v khắc phục và lắp đặt bổ sung các
hạng nước PCCC trên địa bàn thị xã

Kính gửi:

- Công ty CP Môi trường và CT đô thị Bỉm Sơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã;
- Phòng Quản lý đô thị.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số: 114/CV-PC3 ngày 09 tháng 4 năm 2017 của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 3 về việc sửa chữa các hạng nước phòng cháy chữa cháy hiện có và lắp đặt bổ sung các hạng nước mới đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị tại văn bản số 130/QLĐT ngày 24/4/2017 về việc kiểm tra, đề xuất khắc phục các hạng nước PCCC trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (kèm theo biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 14/4/2017 của phòng Quản lý đô thị, Phòng cảnh sát PCCC số 3, Công ty CP Môi trường và CT đô thị Bỉm Sơn và chi nhánh cấp nước Bỉm Sơn). Để đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã khi xảy ra cháy nổ kịp thời, hiệu quả, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn thực hiện sửa chữa, thay thế 23 trụ nước đã bàn giao đưa vào sử dụng trên địa bàn thị xã (Có danh mục chi tiết kèm theo phụ lục 01).

Nguồn vốn: Từ nguồn vốn kiến thiết thị chính.

2. Đối với các hạng nước cứu hỏa thuộc các dự án HTKT khu dân cư mới hiện nay chưa bàn giao đưa vào sử dụng:

Giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng yêu cầu nhà thầu thực hiện khắc phục sửa chữa, thay thế đối với các hạng nước đã bị hỏng và bàn giao thiết bị mở khóa đối với các hạng nước hiện nay chưa thể mở khóa để kiểm tra đảm bảo hoạt động tại các dự án: HTKT khu dân cư Nam đường Trần Phú, phường Ba Đình và Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Công ty Cơ giới số 15 (LICOGI15).

Giao cho phòng Quản lý đô thị đôn đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD4 khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư do mình làm chủ đầu tư, trong đó ưu tiên khắc phục, sửa chữa hạng mục hạng nước cứu hỏa xong trước 30/6/2017.

(Có danh mục chi tiết vị trí kèm theo phụ lục 02)

3. Việc lắp đặt bổ sung các trụ nước cứu hỏa và xây dựng các bển lấy nước tại các vị trí sông hồ đảm bảo công tác PCCC trên địa bàn thị xã Bim Sơn: Giao phòng Quản lý đô thị, phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3, chi nhánh cấp nước Bim Sơn và các đơn vị liên quan khảo sát, lập phương án báo cáo UBND thị xã Bim Sơn xem xét cho chủ trương thực hiện khi bố trí được nguồn vốn ngân sách.

Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn giao nhiệm vụ, yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã, phòng Quản lý đô thị, Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi nhánh cấp nước Bim Sơn (p/hợp);
- Công ty CP ĐTXD HUD4 (t/hiện);
- Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (p/hợp);
- Lưu: QLĐT, VP.



Bùi Huy Hùng

PHỤ LỤC 01: Các vị trí trụ nước cần sửa chữa, thay thế.

(Kèm theo văn bản số 70/UBND-DEĐT ngày 28/4/2017 của UBND thị xã Bắc Sơn)

TT	Vị trí sửa chữa thay thế	Nội dung hư hỏng	Số lượng	Ghi chú
1	Đầu đường Phan Đình Phùng - P. Ngọc Trạo (Quốc lộ 1A)	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	01	Cần thay mới
2	Đầu đường Lý Tự Trọng - Ngọc Trạo (Quốc lộ 1A)	Hỏng van nước D100	01	Cần thay van D100
3	Đầu đường Thiệu Trị - khu 6 - Bắc Sơn	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	01	Cần thay mới
4	Đầu đường Trần Hưng Đạo - Khu 4- Bắc Sơn	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	01	Cần thay mới
5	Khu tái định cư thôn 4 - xã Quang Trung	02 Trụ nước không đúng chủng loại nên không sử dụng được	02	Cần thay mới
6	Via hè phía Nam Đường Trần Phú thuộc địa bàn phường Lam Sơn	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	06	Cần thay mới
7	Đường Nguyễn Văn Cừ	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	03	Cần thay mới
8	Đầu đường Phan Đình Giót	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	01	Cần thay mới
9	Trước nhà số 157, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Trạo	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	01	Cần thay mới
10	Cổng xí nghiệp gạch Bắc Sơn, khu 13, phường Ngọc Trạo	Trụ nước bị rỉ sét, nhưng đang sử dụng được	01	Cần bảo dưỡng
11	Cổng trường cấp 1 Ngọc Trạo	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng van	01	Cần bảo dưỡng, thay thế van D100
12	Đầu đường Lý Nam Đế	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	01	Cần thay mới
13	Đầu đường Mạc Đăng	Trụ nước bị rỉ sét, nhưng	01	Cần bảo

	Dung giao với đường Nguyễn Thiệp, phường Ngọc Trạo	đang sử dụng được		dưỡng
14	Đầu đường Tô Vĩnh Diện	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	01	Cần thay mới
15	Đầu đường Nguyễn Du, khu 3, phường Bắc Sơn	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	01	Cần thay mới
	Tổng cộng		23	

PHỤ LỤC 02: Các vị trí trụ nước tại các dự án dân cư chưa bàn giao đưa vào sử dụng cần sửa chữa thay thế, hoặc bàn giao thiết bị mở van hỏng nước:

(Kèm theo văn bản số ⁷⁰¹ /UBND-QLĐT ngày 24/2017 của UBND thị xã Bim Sơn)

TT	Vị trí tại các dự án	Nội dung hư hỏng	Số lượng	Ghi chú
1	Khu đô thị Nam Trần Phú - Ba Đình (phía Đông)	Trụ nước bị rỉ sét, hỏng không sử dụng được	01	Cần thay mới
2	Khu dân cư Bắc Công ty LICOGI 15, phường Ba Đình	Trụ nước đơn vị PCCC không có thiết bị để mở	04	Đề nghị đơn vị tìm thiết bị để mở
3	Khu dân cư phía Nam trường Tiểu học Ba Đình	Trụ nước đã hỏng, không mở được.	01	Cần sửa chữa, thay thế
4	Khu dân cư - Khu 6 Ba Đình	Trụ nước đã hỏng, không mở được.	01	Cần sửa chữa, thay thế
	Tổng cộng		07	